

Smontaconi

SMT-CN...

SMT-CN...

Facile e veloce da utilizzare
Simply and Quickly to use

NEW
45°



Posizione 45° sinistra
45° left-hand position



Posizione orizzontale sinistra
Horizontal left-hand position



Posizione verticale
Vertical position



Posizione orizzontale destra
Horizontal right-hand position



Posizione 45° destra
45° right-hand position

Leva per bloccaggio coni
Locking knob

Leva per rotazione corpo
Indexing knob

Fori per fissaggio smontaconi
Mounting holes

Per posizionare lo smontaconi *Positioning*

- 1) Tirare leva di rotazione corpo
- 2) Posizionare lo smontaconi
- 3) Rilasciare la leva

- 1) *Pull the indexing knob to unlock*
- 2) *Turn into a new position*
- 3) *Release the knob to block*

Per caricare/scaricare un mandrino *Holder loading/unloading*

- 1) Inserire il mandrino nello smontaconi - *Put the holder inside*
- 2) Ruotare la leva di bloccaggio - *Rotate locking knob to lock holder*
- 3) Eseguire le operazioni sul mandrino - *Load or unload holder*
- 4) Riposizionare centralmente la leva - *Rotate locking knob to unlock holder*
- 5) Estrarre il mandrino - *Put holder off*