



Endmaß-Verbinder

Gauge connector

Zur Verbindung von Endmaßen mit Verbindungsbohrungen (ab 125mm)
for connection of gauge blocks with connection hole (at 125 mm)




Endmaß-Verlängerung zur Verbindung von Endmaßen mit Verbindungsbohrung und Endmaßen ohne Verbindungsbohrung
gauge extension for connection of gauge block with hole with gauge block without hole

Montage und Anwendungsbeispiele:

Wunschmaß $L = 243,5 \text{ mm} \rightarrow L = 10 \text{ mm} + 200 \text{ mm} + 30 \text{ mm} + 3,5 \text{ mm}$


Fitting and using example:

required size $L = 243,5 \text{ mm} \rightarrow L = 10 \text{ mm} + 200 \text{ mm} + 30 \text{ mm} + 3.5 \text{ mm}$



$$M = L - 10 \text{ mm} = 200 \text{ mm} + 30 \text{ mm} + 3,5 \text{ mm} \quad 233,5 \text{ mm}$$

Verlängerung 30 mm
extension 30 mm



Anwendungsbeispiel/ Sample




Endmaß-Verlängerung zur Verbindung von Endmaßen ohne Verbindungsbohrung gauge extension for connection with gauge blocks without hole

Montage und Anwendungsbeispiele:


Wunschmaß $L = 73,5 \text{ mm}$ $L = 20 \text{ mm} + 50 \text{ mm} + 3,5 \text{ mm}$

Fitting and using example:

required size $L = 73.5 \text{ mm}$ $L = 20 \text{ mm} + 50 \text{ mm} + 3.5 \text{ mm}$




Anwendungsbeispiel/ Sample




Prüfstifte


Pin gauges




Prüfung von Bohrungstoleranzen /
Control of bore tolerances



Parallelität von Flächen /
Parallelism of surfaces



Gewinde- und Zahnvermessung /
Thread and spline measurement



Prüfung von Winkel und Profil /
Control of angles and profile